

報道機関各位

令和8年6月8日

十日市場浄水場の活性炭吸着槽における 作業員の事故について

本日、かずさ水道広域連合企業団の十日市場浄水場において、受託事業者（下請け）の作業員が、活性炭の搬出作業中に活性炭吸着槽内で活性炭に埋まってしまう事故が発生しました。

作業員の方の早い回復をお祈りするとともに、水道利用者の皆様、関係各位に多大なるご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

現時点で判明している概要は以下のとおりです。

1 発生日時

令和8年6月8日（月） 午前9時10分頃

2 発生場所

十日市場浄水場（木更津市十日市場500番）

3 受託事業者

事業者名 昭栄興産株式会社

所在地 君津市西坂田4丁目1番19号

4 事故の概要

本日午前9時10分頃、受託事業者（下請け）の作業員（40代男性）が、吸着槽内で作業中に、誤って体が埋まってしまう事故が発生しました。

午前9時38分に消防へ救急要請を行い、警察にも通報しました。

5 負傷者の状況

午後0時45分、消防により救出されました。消防によると、君津中央病院へ搬送されましたが、意識・呼吸がない状態とのことです。

6 その他

現在、警察等による原因調査が行われております。

※活性炭吸着槽

水の色やにおいを厚い活性炭の層に通して取り除く浄水処理施設です。

問い合わせ

かずさ水道広域連合企業団

用水供給課 浄水班

担当 加藤

TEL 0438-98-0921